

Comune di Recanati

Provincia di Macerata

AREA TECNICA
Programmazione e gestione del Territorio
Servizio: LAVORI PUBBLICI

EVENTI SISMICI di LAZIO-UMBRIA-MARCHE-ABRUZZO INIZIATI IL 24/08/2016

Report di sintesi sopralluoghi presso gli edifici scolastici del Comune di Recanati

ISTITUTO COMPRENSIVO "B.GIGLI"

1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in data 07/09/2016 a seguito dei sopralluoghi effettuati dallo scrivente Ufficio Tecnico in tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune di Recanati, allo scopo di evidenziare il lavoro effettuato ed i risultati che sono scaturiti dall'attività ispettiva.

Di seguito verranno, altresì, riportate le informazioni essenziali sulle caratteristiche strutturali dei medesimi edifici, al fine di completare le informazioni di base necessarie per un giudizio sullo stato di conservazione ed idoneità degli stessi.

2. ELENCO EDIFICI OGGETTO DI SOPRALLUOGO

- B.1.) Media "Patrizi"
- B.2.) Elementare "B. Gigli"
- B.3.) Elementare "Pittura del Braccio"
- B.4.) Materna "Fonti S.Lorenzo"
- B.5.) Materna "Mariele Ventre"
- B.6.) Materna "Villa Teresa"

3. RESOCONTO DEI SOPRALLUOGHI

In relazione agli edifici di cui sopra risulta il seguente quadro sintetico:

B.1.) SCUOLA MEDIA "PATRIZI"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

ANNO 1984 - AMPLIAMENTO META' ANNI '90

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

TRE LIVELLI DI CUI UNO SEMINTERRATO

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Edificio principale realizzato con telai in c.a. e solai in latero cemento – Corpo palestra in c.a. prefabbricato

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Lievi filature ai divisori (in buona parte pregresse al sisma) rilevate in prossimità del giunto tecnico tra edificio principale e corpo palestra e al di sotto della gradinate della Palestra.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento (si è già provveduto alla ripresa delle filature).

B.2.) SCUOLA ELEMENTARE "B. GIGLI"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

Impianto originario del 1300. Modifiche e ampliamenti nel tardo '600 e nel '700 – Interventi locali di miglioramento statico e sismico nel 2009 riguardanti le porzioni dell'edificio adibite ad uso scolastico.

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

5 LIVELLI DI CUI DUE SEMINTERRATI

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Muratura portante di mattoni – volte in muratura e solai in legno

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione significativa alle strutture portanti. Lievi filature su alcuni divisori.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

B.3.) SCUOLA ELEMENTARE "PITTURA DEL BRACCIO"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

ANNI '60 – Ristrutturazione e ampliamento nel 2000

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

DUE LIVELLI FUORI TERRA

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Due corpi di fabbrica distinti:

- 1)Muratura portante e solai in latero cemento
- 2)Struttura portante in telai in c.a. solai in latero cemento

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Lievi filature su qualche divisorio.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

B.4.) SCUOLA MATERNA "FONTI S. LORENZO"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

ANNI '70 - '80

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

DUE LIVELLI FUORI TERRA

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Due corpi di fabbrica distinti in telai in c.a. e solai latero cemento.

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Lievi filature ai divisori.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

B.5.) SCUOLA MATERNA "MARIELE VENTRE"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

Locale sito in edificio ANNI '70-'80

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

4 LIVELLI FUORITERRA ED UNO SEMINTERRATO

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Struttura portante in telai in c.a. – solai in cemento alveolare prefabbricato

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Lievi filature su qualche divisorio.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

B.6.) SCUOLA MATERNA "VILLA TERESA"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

FINE ANNI '70

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

UN LIVELLO SEMINTERRATO

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Struttura portante in telai in c.a. – solai in latero cemento

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Lievi filature ai divisori già sistemate.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA (Arch. Maurizio Pageano)