

Comune di Recanati

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

Programmazione e gestione del Territorio

Servizio: LAVORI PUBBLICI

EVENTI SISMICI di LAZIO-UMBRIA-MARCHE-ABRUZZO
INIZIATI IL 24/08/2016

**Report di sintesi sopralluoghi
presso gli edifici scolastici del
Comune di Recanati**

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NICOLA BADALONI"**

1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in data 07/09/2016 a seguito dei sopralluoghi effettuati dallo scrivente Ufficio Tecnico in tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune di Recanati, allo scopo di evidenziare il lavoro effettuato ed i risultati che sono scaturiti dall'attività ispettiva.

Di seguito verranno, altresì, riportate le informazioni essenziali sulle caratteristiche strutturali dei medesimi edifici, al fine di completare le informazioni di base necessarie per un giudizio sullo stato di conservazione ed idoneità degli stessi.

2. ELENCO EDIFICI OGGETTO DI SOPRALLUOGO

Si è proceduto ad effettuare sopralluoghi nei seguenti edifici:

- A.1.) Materna e Media Complesso S.Vito
- A.2.) Elementare Complesso S.Vito
- A.3.) Elementare "Castelnuovo" e Materna "Castelnuovo" ("Le Grazie")
- A.4.) Elementare "Le Grazie"
- A.5.) Materna "Camerano"
- A.6.) Materna "Montefiore"

3. RESOCONTO DEI SOPRALLUOGHI

In relazione agli edifici di cui sopra risulta il seguente quadro sintetico:

A.1.) SCUOLA MATERNA E MEDIA COMPLESSO S.VITO

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

Complesso realizzato nel 1700

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

Tre livelli fuori terra con porzioni di edificio seminterrate

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Muratura portante di mattoni – volte in muratura e solai in legno – controsoffitti in camorcanna

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Presenza di lievi filature di vecchia data e non significative su qualche volta in camorcanna.

Effettuata verifica al campanile della Chiesa attigua con esito favorevole

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

A.2.) SCUOLA ELEMENTARE COMPLESSO S.VITO

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

ANNI '60.

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

Un livello fuori terra

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Struttura mista in muratura portante e solai in latero cemento

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Presenza di lievi filature di vecchia data e non significative su qualche divisorio. Effettuata verifica al campanile della Chiesa attigua con esito favorevole

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

A.3.) SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "CASTELNUOVO"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

ANNI '60

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

Tre livelli di cui uno seminterrato

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Struttura mista con setti in muratura e pilastri in c.a. – Travature in c.a. – solai in latero cemento

LESIONI DA SISMA

Lievi fessurazioni in alcuni divisori. Si è già provveduto alla rimozione di una minima porzione di intonaco rinvenuto ammalorato presso il locale palestra.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

A.4.) SCUOLA ELEMENTARE "LE GRAZIE"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

ANNI '80

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

DUE LIVELLI FUORI TERRA

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Struttura portante prefabbricata con pilastri e travi in acciaio. Solai di copertura e del piano primo in c.a.v. . Solaio del piano rialzato in latero cemento. Tamponature esterne realizzate con pannelli prefabbricati in c.a.v.

LESIONI DA SISMA

Lievi fessurazioni su alcuni divisori e presenza di filature in prossimità di alcuni giunti tra materiali diversi.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

A.5.) SCUOLA MATERNA "CAMERANO"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

ANNI '50

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

Tre livelli di cui uno seminterrato

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Struttura mista con setti in muratura e pilastri in c.a. – Travature in c.a. – solai in latero cemento

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Lievi fessurazioni non di rilievo su alcuni divisori.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.

A.6.) SCUOLA MATERNA "MONTEFIORE"

PERIODO DI COSTRUZIONE EDIFICIO

ANNI '50

SVILUPPO VERTICALE (LIVELLI)

UN LIVELLO FUORI TERRA

TIPOLOGIA STRUTTURALE


Struttura in muratura portante e solai in latero cemento

LESIONI DA SISMA

Nessuna lesione alle strutture portanti. Filatura non di rilievo su un giunto tra materiali diversi.

GIUDIZIO

Agibile senza l'adozione di alcun provvedimento.



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Arch. Maurizio Paduano)