

	ISEA S.p.a. Via Salvo D'Acquisto, 4 26862 Guardamiglio (LO) Tel.: 0377/51.881 Fax: 0377/51.88.52 Sito Internet: www.iseagroup.com E-Mail: isea@iseagroup.it	Nome File: Doc Gar Qual Eff Super Family SA2.doc
		Pagina 1 di 1

GARANZIE DI IDONEITA' QUALITATIVE DEGLI EFFLUENTI


Con la presente ISEA S.p.a. garantisce per il trattamento indicato in oggetto, costituito da:

- **n° 1 Impianto a Fanghi Attivi SUPER FAMILY S.A.2**

nel rispetto dei parametri di dimensionamento considerati (10 A.E., con dotazione idrica pro-capite di 200 litri/(A.E.*giorno)), il raggiungimento degli standard qualitativi dell'effluente indicati nel D.L 152/2006, Allegato 5, Tabella 3, Colonna relativa allo scarico in corpo idrico superficiale, purchè venga correttamente installato, vengano effettuate le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria all'impianto e non vi sia la presenza di inquinanti particolari negli scarichi.

P.S.: E' vivamente consigliato l'utilizzo di un degrassatore correttamente dimensionato da porre a monte del Super Family S.A.1 sulla linea delle acque grigie.

Distinti Saluti
ISEA S.p.a.
Responsabile Tecnico
Ing. Rosolino Tarenzi






ISEA S.p.A.
Via Salvo D'Acquisto 4
26862 Guardamiglio (LO)
Tel 0377 / 51.881
Fax 0377 / 51.88.52
isea@iseagroup.it
www.iseagroup.com

Nome File: Doc Gar Eff
Deg250

Pagina 1 di 1

GARANZIE DI IDONEITA' QUALITATIVE DEGLI EFFLUENTI

Con la presente ISEA S.p.A. garantisce che il trattamento indicato in oggetto, costituito da:

➤ **n° 1 Degrassatore "Family" TIPO 250**

nel rispetto dei parametri di dimensionamento considerati (10 A.E., dotazione idrica procapite 200 [litri/(ab·giorno)], concentrazione grassi animali e vegetali non emulsionati inferiore a 250 [mg/l]), consente di raggiungere gli standard qualitativi dell'effluente indicati nel D.Lgs. 152/03, Allegato 5, Tabella 3, Colonna relativa allo scarico in collettore fognario, purchè venga correttamente installato, vengano effettuate le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria all'impianto e non vi sia la presenza di inquinanti particolari negli scarichi.

Distinti Saluti

ISEA S.p.A.

Responsabile Tecnico

Ing. Rosolino Tarenzi



	ISEA S.p.a. Via Salvo D'Acquisto, 4 26862 Guardamiglio (LO) Tel.: 0377/51.881 Fax: 0377/51.88.52 Sito Internet: www.iseagroup.com E-Mail: isea@iseagroup.it	Nome File: Doc 4221 Gar Qual Eff Bio Family HT 1500.doc
		Pagina 1 di 1

GARANZIE DI IDONEITA' QUALITATIVE DEGLI EFFLUENTI

Con la presente ISEA S.p.a. garantisce che il trattamento indicato in oggetto, costituito da:

➤ **n° 1 Biologica Imhoff BIO FAMILY HT 1500**

nel rispetto dei parametri di dimensionamento considerati (10 A.E., dotazione idrica pro-capite 200 litri/(A.E.*giorno)), consente di raggiungere gli standard qualitativi dell'effluente indicati nel D.L. 152/2006, Allegato 5, Tabella 3, Colonna relativa allo scarico in collettore fognario, purchè venga correttamente installata, vengano effettuate le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria all'impianto e non vi sia la presenza di inquinanti particolari negli scarichi.

Distinti Saluti
ISEA S.p.a.
Responsabile Tecnico
Ing. Rosolino Tarenzi

