

1



ELEMENTO INCONGRUO: PENSILINA Art 32
ELEMENTO INCONGRUO: TAPPARELLE Art 16.2.3
UNIFORMARE COLORE INFISSI E OSCURAMENTI Art 16.2.3
UNIFORMARE COLORE OSCURAMENTI Art 16.2.3

ELEMENTO INCONGRUO: DOPPIA FINESTRA Art 16.2.3
ELEMENTO INCONGRUO: CONDIZIONATORE Art 25

2



ELEMENTI INCONGRUI TELI OSCURANTI SU TERRAZZI
UNIFORMARE COLORE OSCURAMENTI Art 16.2.3
ELEMENTO INCONGRUO: INFISSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO Art 16.2.3
ELEMENTO INCONGRUO: CONDIZIONATORE Art 25
ELEMENTO INCONGRUO: DOPPIA FINESTRA - UNIFORMARE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE E IMPOSTO IL TAMPONAMENTO DELLE APERTURE CONFORMI ALL'ALLEGATO 1
ELEMENTO INCONGRUO: TIPOLOGIA INFISSI ELIMINARE TAMPONAMENTO SU LOGGE

3




ELEMENTO INCONGRUO: DOPPIE FINESTRE - UNIFORMARE COLORE E TIPOLOGIA INFISSI Art 16.2.3
ELEMENTO INCONGRUO: COPERTURA IN LAMIERA Art 16.1

ELEMENTO INCONGRUO: MATTONE MODERNO TRAFILATO Art 16.2

LEGENDA

- 262+ NUMERO DI PARTICELLA
- ELEMENTI INCONGRUI (art 8.2.3) E PRESCRIZIONI



Piano Particolareggiato del Centro Storico


in variante al P.R.G.

Progettisti:
iBitiAssociati Studio di Architettura
Arch. Andrea Biti Arch. Giacomo Biti
Arch. Michela Bartolini Arch. Federica Stacchiotti

R.U.P.: Arch. Jessica Tarducci



OGGETTO:
Settore 4 - VISTE PANORAMICHE
Prescrizioni sulle facciate



Gennaio 2019

Scala -

4.6