

Intervento di restauro della tomba di Beniamino Gigli
Quadro Economico spese sostenute

Atto	Oggetto/ditta	Spese
DD 510 del 9/06/2016	Lavori di regimazione delle acque piovane	€ 16.500,00
	Ditta Baldassarri & Pace	
DD 121 dell'8/2/2016	Restauro degli elementi lapidei	€ 22.000,00
	ditta Alchemy di Fortuna Maria	
DD 638 del 27/07/2016	Fornitura allaccio BT per impianto di deumidificazione	€ 610,49
	Gala spa di Roma	
DD 510 del 9/6/2016	Fonitura ed installazione impianto TNC Domodry	€ 5.856,00
	Ditta Leonardo Soutions	
DD 878 del 2/12/2016	Lavori di regimazione delle acque piovane	€ 3.837,38
	Impresa Edile Baldassarri & Pace	
DD 6860 del 18/11/2015	opere provvisionali propedeutiche all'intervento di restauro lapideo	€ 7.700,00
	Ditta Global Service di Guardavassi David	
Totali		€ 56.503,87