

**LEGENDA**

- LIMITE UNITA' OMOGENEE
- LIMITE TRA FACCIATE UNITARIE  
Eventuali interventi devono riguardare la totalità del prospetto individuato
- PROSPETTO CON PRESCRIZIONI - art 11.4.2
- STATO DI CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO: BUONO
- STATO DI CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO: MEDIO
- STATO DI CONSERVAZIONE DEL PROSPETTO: PESSIMO
- ▨ EDIFICIO VINCOLATO  
ai sensi Parte II, Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 42/2004
- 7 RIFERIMENTO UNIVOCO IMMOBILE VINCOLATO - N.T.A. Allegato Q
- 262+ NUMERO DI PARTICELLA
- ELEMENTI INCONGRUI (art 8.2.3) E PRESCRIZIONI
- ELEMENTI DA CONSERVARE

**ANALISI**

VALORE ARCHITETTONICO - art. 7.1 ■ ALTO ■ MEDIO ■ BASSO

VALORE AMBIENTALE - art. 7.2 ■ ALTO ■ MEDIO ■ BASSO ■ IN CONTRASTO

VALORE STORICO/CULTURALE - art. 7.3 ■ ALTO ■ MEDIO ■ BASSO

**INTERVENTI AMMESSI**

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - art. 11.3	RES	VALORE ARCHITETTONICO
AMMESSA	0	VALORE AMBIENTALE
NON AMMESSA	1	VALORE STORICO/CULTURALE
NESSUNA	0	ANALISI
TUTTE LE FACCIATE	1	INTERVENTI AMMESSI
VEDI PLANIMETRIA	2	MODIFICA SAGOMA
AMMESSA	0	PRESCRIZ. FACCE
NON AMMESSA	1	DEMOL/RICOSTR

INDICATORE DI PRESENZA DI PROSPETTI D'ANGOLO  
Direzione di lettura: da sinistra verso destra

Presenza di prospetto d'angolo

Prospetto d'angolo rappresentato in posizione non contigua

INDICATORE DI INTERRUZIONE DI QUINTA DI PROSPETTI CONTINUA

Comune di Recanati  

## Piano Particolareggiato del Centro Storico


in variante al P.R.G.

Progettisti:  
iBitAssociati Studio di Architettura  
Arch. Andrea Biti Arch. Giacomo Biti  
Arch. Michela Bartolini Arch. Federica Stacchiotti

R.U.P.: Arch. Jessica Tarducci



OGGETTO:  
Settore 1 - PROSPETTI  
Individuazione unità omogenee con analisi qualitativa e massimi interventi ammessi, prescrizioni sulle facciate



Gennaio 2019 Scala 1:200

# 1.4